

Legg til hardware-enheter:

Velg enhet du ønsker å tilknytte en under-enhet. Høyreklikk og velg *New Unit*. Der kan man velge enheter som er tilgjengelige ut fra en liste.

Hvis man ønsker å legge til en hardware-enhet som ikke er oppført må man importere enheten. For å gjøre det må man ha .gsd-filen som følger hardware-enheten. Denne følger som regel enheten på en 3,5" diskett, men er også tilgjengelig via internett. Filen finnes mest trolig under leverandørens internettside eller f.eks. www.profibus.com

Når man har filen tilgjengelig åpner man programmet **GSD Import Tool**:

Start ⇒ *Programs* ⇒ ABB Industrial IT ⇒ Control IT ⇒ GSD Import Tool 1.0 ⇒ GSD Import Tool

Gå til *File* ⇒ *Import GSD*

Finn frem til filen og velg *Open*.

Fila åpner og man kan legge til eventuelle ønskede under enheter som skal tilknyttes. Velg *convert*. Programmet generer nå en .hwd fil.

Åpne **Control Builder**.

Gå til *File* ⇒ *Insert File Into Project* ⇒ *Hardware Definitions*
Velg .hwd filen som ble generert av **GSD Import Tool**.

Hardware enheten skal nå være tilgjengelig ved å tilknytte enheter som beskrevet ovenfor.